


# SLR®



## GANCHO TRABACADENA

## G80

Gancho trabacadena para sujeción, ajuste o izado de carga. Trabaja directamente con cadenas ya sea regulándolas o en los extremos.  
 Para eslingas de acero o pulpos de 1, 2, 3 o 4 ramales.  
 Acero de alta resistencia G80.  
 Factor de seguridad 4:1.



### CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO
3. MEDIDA NOMINAL (MM)
4. GRADO DE ACERO (G80=8)

	MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)					PESO (KG)	
	PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			A	E	B	H	K		L
	1/4	6	1.12	4.48	8	8	34	19.5	57	90.5	0.2
La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.	9/32	7-8	2	8	9.5	9.5	41	23	65.3	106.5	0.7
	3/8	10	3.15	12.8	13	12.5	46	31	82	137	1.5
La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.	1/2	13	5.3	21.6	16.5	16.7	61	43	113	184.5	4.0
	5/8	16	8.2	32.8	21.5	20	68.5	49	129.5	215	6.8
	3/4	18-20	12.8	51.2	24	24	88	58	152	254	9.0
	7/8*	22*	15.5	62	27	26	96	64.8	178	295	13.6

(\*)Medidas sujetas a importación. Ficha técnica elaborada el 2021. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras.